

## **2010-034: Hilfeleistung**

09.10.2010 08:56 von Tommy Schuster (Kommentare: 0)

09385 Lugau, Stollberger Straße XX

### **Gasgeruch / Techn. Hilfeleistung**

Gasgeruch, Gasgeruch im Heizungskeller, keine Feststellung möglich, bei Kontrolle festgestellt, dass Abgasrohr undicht ist.

Einsatzkräfte FF Lugau: 10