

2010-034: Hilfeleistung

09.10.2010 08:56 von Tommy Schuster (Kommentare: 0)

09385 Lugau, Stollberger Straße XX

Gasgeruch / Techn. Hilfeleistung

Gasgeruch, Gasgeruch im Heizungskeller, keine Feststellung möglich, bei Kontrolle festgestellt, dass Abgasrohr undicht ist.

Einsatzkräfte FF Lugau: 10